



Service Bulletin

Date: September 26, 2013

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: BS201408

Subject: Starter Pinion Shaft

Affected Models: 2013 F 800, XF 800, and M 800 electric start models

■ **NOTE:** Refer to **Cat Tracker Online** to obtain the list of affected VIN's from your inventory by selecting the "Service" tab, then the "Bulletin Display" tab. Specific criteria is required to be selected. Example: Bulletin Type-All, Product Type-SNOW, Bulletin Number BS201408 and Bulletin Year 2014.

Condition: The snap ring securing the PTO side of the starter pinion shaft may loosen causing the shaft to impact the drive clutch.

Solution: Install new Electric Start Update Kit (p/n 0637-427). Instructions will be included in the kit.

Parts: Order an appropriate number of Electric Start Update Kits (p/n 0637-427) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request.

Warranty:

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model.

⚠ ATTENTION

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to September 26, 2014. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after September 26, 2014, without prior approval.



Bulletin de Service

Date: Le 26 septembre 2013

Ligne de produit: Motoneige

Numéro de bulletin: BS201408

Objet: Arbre du pignon du démarreur

Modèles concernés: Modèles de démarreurs électriques 2013 F 800, XF 800 et M 800

■ **REMARQUE:** Se référer à Cat Tracker en ligne pour connaître les NIV concernés de votre inventaire en cliquant sur l'onglet "Service" (entretien) et ensuite sur l'onglet "Bulletin Display" (afficher bulletin). Vous devrez choisir certains critères particuliers. Exemple: Type de bulletin - All (tous), Type de produit - SNOW (motoneige), Bulletin Number (no de bulletin) BS201408 et Bulletin Year 2014 (année du bulletin).

Condition: L'anneau à ressort retenant le côté de la prise de force de l'arbre du pignon du démarreur peut se desserrer et causer le cognement de l'arbre contre l'embrayage.

Solution: Installez la nouvelle Trousse de mise à jour de démarrage électrique (n/p 0637-427). Les instructions seront comprises dans la trousse.

Pièces: Commandez une quantité appropriée de Trousse de mise à jour de démarrage électrique (n/p 0637-427) par le biais des voies habituelles de commande de pièces. Le compte de pièces de votre concession sera facturé puis crédité à la réception d'une demande de réclamation au titre de la garantie.

Garantie:

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.

ATTENTION

Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 26 septembre 2014. Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 26 septembre 2014 sans préautorisation.